

"Утверждаю"

Управляющий сервисной службы

ООО «Хитэк-Груп»

Заверика Р.А.

«17»

мая

2018



**Прейскурант цен на услуги по обслуживанию и
ремонту парикмахерского оборудования
ООО "Хитэк - Групп"**

Сушуары.

№	Наименование работы	Стоимость
1	Диагностика (разборка)	300руб.
2	Профилактика	700руб.
3	Замена нагревательного элемента	600руб.
4	Замена таймера	500руб.
5	Ремонт (замена) термореле	500руб.
6	Замена диффузора	400руб.
7	Замена (ремонт) сетевого шнура	500руб.
8	Замена выключателя	500руб.

Климазоны.

№	Наименование работы	Стоимость
1	Диагностика (разборка)	От 600руб.
2	Профилактика	От 1500 руб.
3	Замена ламп	От 800руб.
4	Ремонт цепи	От 1500 руб.
5	Ремонт главного блока	От 2000руб.
6	Замена (ремонт) сетевого шнура	800руб.
7	Замена выключателя	800руб.